

浙江省安全生产委员会办公室文件

浙安委办〔2023〕11号

浙江省安全生产委员会办公室关于 对 38 处重大事故隐患实施挂牌督办的通知

省级安全生产相关专委会，各市、有关县（市、区）安全生产委员会：

为进一步做好重大安全风险防范化解工作，深化安全生产国 15 条和省 25 条重点举措闭环落实，压紧压实“三个责任”，坚决遏制重特大事故和有效防范较大社会影响事故，综合安全生产除险保安排查检查和“四大行动”整治工作情况，省安委办决定对全省 38 处重大事故隐患实施挂牌督办（详见附件）。相关责任单位要切实加强组织领导，严格按照治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”要求，“一隐患一方案”高标准制定整治计划并报省级安全生产相关专委会，每月报送整治进度。

督办单位要切实加强督导检查，及时协调解决整改过程中存在的问题困难，督促责任单位高质量完成整改。各地各单位要追根溯源，狠抓重大问题隐患整治，举一反三，强化刚性监管执法，严厉查处各类安全生产违法违规行为，坚决防止同类问题隐患重复出现、反复发生。

重大事故隐患整治完成后，相关责任单位和地区要及时报请省级专委办组织检查验收；通过验收后，由省级专委办于10日内报省安委办销号。在规定期限内无法完成整治的，要提前报请省安委办延期。省安委办将结合除险保安工作，对隐患治理情况实行全过程跟踪，对责任和措施不落实、不到位的，依法予以严肃处理。联系人：芮亦康，联系电话：0571-81051469。

附件：省级挂牌督办重大事故隐患清单

浙江省安全生产委员会办公室

2023年3月2日

附件

省级挂牌督办重大事故隐患清单

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
1	浙江中海印染有限公司	杭州市钱塘区临江工业园区纬五路3588号	①2号车间与3号车间之间消防车道被堵塞，4号车间北侧消防车道被堵塞。 ②4号车间与厂区北侧临时建筑之间搭建钢棚，占用防火间距。 ③5号车间3楼设置服装制作车间，与仓库未进行防火分隔。 ④5号车间二楼夹层办公区域未设置排烟系统。 ⑤5号车间3楼生产车间改变使用性质变为丙类仓库，单层建筑面积为9843平方米，总建筑面积33746平方米，未按标准设置自动喷水灭火系统。 ⑥5号车间防烟风机无法正常联动，手动无法开启。 ⑦消防控制室操作人员未持证上岗。	钱塘区人民政府	10月31日	省消防安全专委会
2	杭州南洋钢结构有限公司(园区一厂多租)	杭州市临安区玲珑山路717号	企业将闲置厂房出租给多家小微企业形成一厂多租，安全管理混乱，整体应急救援机制不健全。 出租方问题： ①未与承租单位签订安全生产管理协议，并约定各自的安全生产管理职责。 ②未建立厂区安全管理机构；未配备厂区专职安全管理人员。 ③未对承租单位开展安全检查，未对承租单位安全生产统一协调、管理。 承租方问题： ①杭州临安南洋木工机械有限公司:涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体浓度监测报警装置，电气设备设施不符合防爆要求，通风设施失效；塑料护套线垂直敷设，距离地面1.8m以下的部分，未设置穿管保护；厂房内设置的丙类液体中间储罐未设置在单独房间内，无防泄露措施。 ②杭州临安博纳工贸有限公司:未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；插座安装在可燃物质上，存有电源短路或散热不良等，造成火灾的风险；灭火器未定	临安区人民政府	11月30日	省工矿安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
			<p>期进行检查，现场设置的灭火器超出维修期限；危险化学品未存放在专用中间危化品仓库；厂房内设置的丙类液体中间储罐未设置在单独房间内。</p> <p>③杭州临安新南洋钢结构有限公司：现场氧气瓶与易燃气体气瓶使用时放置在一起，存在气体泄漏混合导致爆炸的风险；气瓶未设置防倾倒措施，存在气瓶倾倒撞断瓶阀导致反冲等风险。</p> <p>④杭州中瑞玻璃制品有限公司：危险品（液化石油气）仓库与液氧储罐安全间距不足；危险品仓库未按要求设置危险品安全标志标识、危险品安全周知卡、装卸操作规程等；厂房内设置的丙类液体中间储罐未设置在单独房间内；开关、插座安装在可燃物质上，存有电源短路或散热不良等，造成火灾的风险。</p>			
3	杭州市环城北路-天目山路（中河立交—古翠路）提升改造工程第01标段	杭州市西湖区	<p>该项目隧道采用盾构法施工，盾构机掘进过程中存在施工安全风险：</p> <p>①盾构掘进过程中穿天目山路主路，上方存在老旧综合管线，存在管线破坏风险。</p> <p>②盾构掘进过程中，存在地质条件突变，易导致地面沉降、隆起风险。</p>	西湖区人民政府	4月30日	省建设施工安全专委会
4	杭州南方布艺有限公司（园区一厂多租	杭州市临平区临平大道16号	<p>企业将闲置厂房出租给多家小微企业形成一厂多租，整体应急救援机制不健全。</p> <p>出租方问题：</p> <p>①园区多层建筑内大量使用胶水、稀释剂甲醇等危险化学品未进行消防安全条件确认。</p> <p>②未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁协议中约定各自的安全生产管理职责。</p> <p>③未建立厂区安全管理机构，未配备厂区专职安全管理人员。</p> <p>④未对承租单位开展安全检查未对承租单位安全生产统一协调、管理。</p> <p>承租方问题：</p> <p>①杭州非得盛纺织品有限公司：使用危险化学品未经安全评价或评估，易燃易爆场所设置不合理，未规范设置可燃气体报警器，安全管理混乱，规章制度不健全，等等。</p> <p>②杭州圣宇纺织科技有限公司：使用危险化学品未经安全评价或评估。现场安全设施条件不足，可燃气体报警器未规范设置，未设置危险化学品专用仓库，安全管理混乱，规章制度不健全，等等。</p>	临平区人民政府	11月30日	省工矿安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
5	宁波市海曙区学院路 238 号群租厂房	宁波市海曙区高桥镇学院路 238 号	<p>该厂共有 2 幢各 6 层建筑物，建筑面积约 12000 平方米，在二幢建筑物之间（厂区间主要通道）及周边部分地方搭建二层建筑物，建筑面积约 1200 平方米。厂房分别出租给 4 家企业（浙江综讯数码产品有限公司、宁波意传承服饰有限公司、宁波固曼纺织有限公司、宁波吉康制衣有限公司）从事仓储、制衣，共有从业人员 100 余人。存在主要问题：</p> <p>①搭建的二层建筑物属违章建筑。其中：一层用于食堂和堆放货物（占用厂区间主要通道），堵塞疏散逃生通道；二层用于员工住宿，共有 10 房间，住宿 20 人，未设置消防逃生通道。属于“三合一”企业。</p> <p>②二幢建筑物中的 2 楼、5 楼、6 楼逃生出口均被封堵死。</p> <p>③所有承租企业的仓库、车间堆放物品较多，各层楼梯通道存放大量货物、纸箱、塑料废品等易燃物品，逃生通道堵塞严重。</p> <p>④6 楼宁波吉康制衣有限公司在车间内设置厨房。</p> <p>⑤厂区内灭火器、消防栓配备不足。</p>	海曙区人民政府	8 月 31 日	省工矿安全专委会
6	宁波川海不动产管理有限公司	宁波市北仑区小港街道安居路 18 号	<p>该公司共有 1 幢 4 层建筑物，面积约 4000 平方米，一、二楼分别出租给 4 家企业（攀高自动化科技有限公司、宁波迅海海产品有限公司、宁波市渔杨食品有限公司、宁波鑫驰悦汽车维修有限公司）从事机械加工、冷库、汽修，4 家企业共有从业人员 25 人左右。三楼、四楼为附近园区员工宿舍，面积约 1500 平方左右、房间数共 70 间，可容纳 140 人住宿，目前实际住宿 120 人。</p> <p>主要存在问题：</p> <p>①该公司在同一幢建筑物内涉及生产、仓库、住宿，属于“三合一”类型企业，且人数众多，存在群死群伤重大安全生产事故风险。</p> <p>②擅自改变三楼、四楼厂房用途，分割为多间员工住宿，将消防栓隐藏在宿舍内，严重影响消防救援。</p> <p>③一楼三家企业每家仅有一个出口，疏散逃生通道不足。</p> <p>④一楼、二楼疏散逃生通道未安装防火门。</p> <p>⑤企业部分电器线路安装不规范，有私拉乱接现象。</p> <p>⑥大楼外侧环形通道上存在违章建筑物，严重影响消防救援。</p>	北仑区人民政府	8 月 31 日	省工矿安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
7	宁波科元精化股份有限公司	宁波市北仑区戚家山街道港口路 98 号	<p>①该企业近三年连续发生生产安全事故，企业本质安全水平低，安全生产管理能力差，安全风险管控能力弱。</p> <p>②作业一部原料预处理装置一层缓蚀剂泵 1-5#安全阀等部位共计 11 台安全阀未进行校验，裂解炉区磷酸盐柱塞泵出口安全阀未校验。</p> <p>③作业五部丙烯压缩机水泥平台未设置可燃气体报警器，裂解气压缩机阀组上方未设置可燃气体报警器，5#罐区苯储罐 V501、V502 进出口阀门组处未设置有有毒气体探测器，变压器油装置解析气压缩机 C66001 二层平台上未设置可燃气体探测器，裂解生成油装置北侧 PSA 装置二层氢气程控阀组处未设置氢气探测器，芳构化装置富气压缩机 C33101 二层平台处未设置可燃气体探测器。</p> <p>④5#罐区构成一级重大危险源，液化烃储罐 V512 一进料管道无紧急切断阀。</p> <p>⑤企业未按照 100 万吨/年重油裂化加氢精制单元《SIL 定级报告》要求设置 SIS 系统连锁回路。</p> <p>⑥裂解生成油装置一层北侧氢气管道（循环氢至反应器 R61011）温度传感器为非防爆仪表，气柜进出口紧急切断阀电磁阀为非防爆仪表，100 万吨重油裂化装置阻聚剂泵 P105 不符合涉氢环境防爆等级要求；2 万吨/年脱硫装置一层西北角胺液电渗析设备渗析器接线盒为非防爆设备，MTBE 装置东侧除盐水电机为非防爆电器。</p>	北仑区人民政府	8 月 31 日	省危险化学品安全专委办
8	慈溪四隆汽车零部件有限公司	慈溪市逍林镇水云浦村逍林大道 1888 号西侧	<p>①消防车道被占用；建筑之间的既有防火间距被违规搭建的彩钢板占用。</p> <p>②疏散指示标志的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。</p> <p>③封闭楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的 50%。</p> <p>④违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备。</p> <p>⑤生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配，使用简易隔断板，存储油漆等火灾危险性物品违反国家工程建设消防技术标准的规定。</p>	慈溪市人民政府	8 月 31 日	省工矿安全专委办
9	乐清市华亿橡塑有限公司	乐清市白石街道街口村	<p>①喷涂作业场所不符合防爆要求。</p> <p>②喷漆作业场所通过非防爆风机直排。</p> <p>③未设置危险化学品专用仓库。</p> <p>④生产车间用电不规范，安全风险大。</p> <p>⑤生产车间整体采用易燃泡沫夹芯板结构，耐火等级不足。</p> <p>⑥生产车间内隔间内设有床铺及厨房。</p> <p>⑦生产车间内物件堆放混乱，通道安全堵塞。</p>	乐清市人民政府	6 月 30 日	省工矿安全专委办

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
10	瑞安市铭望五金有限公司	瑞安市林川镇东南社村水干岸自然村	<p>①主要负责人安全职责未根据安全生产法的内容及时更新。</p> <p>②木粉尘作业场所与周边居民区安全距离不足，且木工车间木粉尘采用干式巷道进行除尘，木工车间内单机布袋除尘器电机不防爆。</p> <p>③铝合金产品干抛湿除一体机作业场所防火门闭门器破损，粉尘清扫台账不规范，粉尘未定期进行清扫，粉尘未设暂存区进行存放。</p> <p>④喷漆车间内设置不防爆的烘干设备、照明设施及电气开关。</p> <p>⑤未规范设置可燃气体报警器。</p> <p>⑥调漆作业场所未规范单独设置，油漆中间仓库和调漆作业场所设置在同一场所且未采取防火隔断措施。</p> <p>⑦用电不规范，安全风险较大。</p> <p>⑧车间一楼未划置安全通道和物品堆放区，物品摆放占用、堵塞安全通道。</p> <p>⑨砂轮机等设备缺少安全附件。</p> <p>⑩企业未全面排查安全风险点并对危险源进行辨识，并根据风险等级落实分级管控措施，未在醒目位置处设置安全风险分级公示牌。</p>	瑞安市人民政府	6月30日	省工矿安全专委会
11	浙江尺木造家具有限公司	平阳县万全轻工基地家具园区万福路38号	<p>①二楼喷漆房平面布局与设计图纸不符，未封闭，现场电风扇等电器和插座不防爆，未安装可燃气体报警器；油性喷漆房后设置调漆间，现场无警示标志、操作规程。喷漆场所未采用防火墙与其他场所进行分隔；一楼功能为水性喷漆房使用油性油漆、稀释剂未安装可燃气体探测报警器。</p> <p>②喷漆房所在厂房一楼有砂光机，采用单机布袋除尘，除尘器与有人操作的设备、安全出口之间的距离不足6米，且单机布袋除尘器的电机及周围的电气设施未采用防爆电气设施。</p> <p>③插座和移动电气设施未采取防触电的安全措施。</p> <p>④厂房内消防安全通道违章搭建，部分屋顶采用聚氨酯夹芯板材。</p> <p>⑤仓库一楼一仓库内危险化学品的和非危险化学品的混存，未按危险化学品中间仓库要求设置，未安装排风、可燃气体报警探头，墙壁未封闭，未采用甲级防火门，未设置放流散设施、未设置干湿温度计，现场无警示标志、相应危化品安全周知卡、安全操作规程。</p> <p>⑥未对环保设施污水池和地下污水池等有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全</p>	平阳县人民政府	9月30日	省工矿安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
			<p>警示标志。危化品未规范储存。</p> <p>⑦手磨机、砂轮机防护罩缺失，砂轮机未牢固安装。</p> <p>⑧木工厂房安全出口采用卷帘门，仓库所在车间除尘器管道穿过楼板，穿楼板处未采用不燃材料封堵，未采取安全防护措施。</p> <p>⑨用电用气不符合安全规范要求。</p> <p>⑩木皮仓库未配置灭火器等消防设施。</p>			
12	温州市新原商业管理有限公司	苍南县工业园区园区七路以东 A 地块	<p>①快速冻结装置未设置在单独的作业间内，与其他区域未有效隔断，且作业间内作业人员数 12 人。</p> <p>②氨压缩机房氨气气体浓度报警探头缺声光报警，阀门开关表面腐蚀严重，空气呼吸器气瓶无压力，硼酸等药品过期。</p> <p>③用电不规范，安全风险大。</p> <p>④部分管道未设介质和流向标识，部分设备未设铭牌、名称。</p> <p>⑤液氨储罐围堰设置过低且无法覆盖全储罐范围。</p> <p>⑥氨压缩机房关键控制部位未悬挂相应的操作牌。</p> <p>⑦冷库与围墙之间搭建有违章棚，棚下作为仓库使用。</p> <p>⑧未全面排查安全风险点并对危险源进行辨识，并根据风险等级落实分级管控措施，未在醒目位置处设置安全风险分级公示牌及相应的警示标志。</p> <p>⑨消防器材未定期月检。</p> <p>⑩未定期进行实操性应急演练，安全隐患排查及日常培训未有效落实。</p>	苍南县人民政府	9 月 30 日	省工矿安全专委会
13	浙江禾汇仓储有限公司	德清县阜溪街道曲园北路 1192 号	<p>①消防泵房被拆除，室内消火栓系统不能正常使用。</p> <p>②环形消防车通道因工程建设被挖断。</p> <p>③5#厂房二层擅自隔断，导致缺少疏散通道。</p> <p>④疏散指示标志损坏率大于 50%。</p> <p>⑤火灾自动报警系统故障不能正常运行，自动喷水灭火系统故障不能正常使用。</p> <p>⑥防排烟吸烟、消防水泵故障不能正常联动。</p>	德清县人民政府	8 月 31 日	省消防安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
14	浙江安吉上一家具有限公司	安吉县孝源街道北山工业园	<p>该厂为群租企业，厂区内有企业 7 家，从业人员 200 多人；其中机械企业 1 家，注塑企业 1 家，涉喷涂企业 2 家，其他工业企业 3 家。存在问题：</p> <p>①厂房之间搭建违章建筑占用消防通道和防火间。</p> <p>②厂房未按照规定设置喷水灭火系统。</p> <p>③用电不规范，安全风险大。</p> <p>④除尘系统未设置锁气卸灰装置，装置工作周期满足灰斗内无粉尘堆积，应设置运行异常及故障停机状态时监控、报警装置及发出信号。</p> <p>⑤喷胶场所未进行防火隔离，使用非防爆电气设备。</p> <p>⑥易燃粉尘除尘系统管道未设置泄爆、隔爆、惰化、抑爆等控爆措施。</p> <p>⑦注塑企业有限空间场所未辨识。</p> <p>⑧车间安全通道被占用，安全管理混乱。</p> <p>⑨企业燃气燃烧机未制定安全技术操作规程，并缺少天然气紧急切断阀。</p> <p>⑩安全管理混乱，现场条件较差。</p>	安吉县人民政府	8 月 31 日	省工矿安全专委会
15	浙江茶乾坤食品股份有限公司	长兴县泗安镇初康村	<p>该企业为茶叶制品生产企业，属于涉爆粉尘企业，企业员工 100 余人。存在问题：</p> <p>①E 车间、冷库、A 车间（总建筑面积约 4300 平方米）均与 B 车间（约 2300 平方米）之间违规搭建连廊、货物通道等构筑物，导致防火分区严重超标。</p> <p>②A 车间（袋泡茶车间，工作人员 45 人，建筑面积约 2400 平方米）整个车间违规使用泡沫夹芯板搭建，耐火等级不符合要求；二层违规设置办公室、安全通道、安全出口严重堵塞，车间且未设置应急疏散、安全出口警示标志等。</p> <p>③燃气管道上未设置低压、超压报警和紧急自动切断阀，天然气使用场所（烘干炉）未设置可燃气体浓度监测报警装置。</p>	长兴县人民政府	11 月 30 日	省工矿安全专委会
16	浙江嘉澳环保科技股份有限公司	桐乡市崇福大道 761 号	<p>①二车间及八车间涉及重点化工工艺，无自动化控制系统，企业无相关设计。</p> <p>②现场运行已被明令要求淘汰设备三足式离心机，必须更换。</p> <p>③操作规程缺少明确的工艺控制指标，缺少工艺原理、物料平衡表，缺少工艺参数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及连锁值等）、缺少异常工况的处置措施，缺少装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求。缺少制备过氧甲酸的操作规程。</p>	桐乡市人民政府	9 月 30 日	省工矿安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
17	嘉兴市恩博服饰有限公司	嘉兴市秀洲区洪合镇兴业路北侧	①厂房一第二层未按标准设置消防设施。 ②封闭楼梯间防火门超过 50%损坏。 ③消火栓不出水，消防水泵不能正常联动控制。 ④疏散指示标志故障超过 50%。 ⑤消控室值班人员未持证上岗。	秀洲区人民政府	5 月 31 日	省消防安全专委会
18	浙江邦焯自动化科技有限公司	平湖市曹桥街道景兴一路 689 号 1 号楼	①砂光区域与去毛刺区域除尘管互联互通问题整改不到位，铝液保温炉平台周边踢脚线不全。 ②敏感场所电气普遍不防爆。 ③顶楼塑粉除尘器未见泄爆、隔爆等相关安全措施。 ④干式铝粉打磨车间风机未采用防粉尘型防爆电器，湿式铝粉打磨车间氢气探头位置不符合要求。 ⑤企业使用可燃爆塑粉、油漆、稀释剂等，安评报告提出的问题未整改确认。 ⑥烘干设备及烘干线烟气回收管道跨越多个区域，未进行风险辨识。 ⑦高温熔融铝水叉车运输作业的风险未进行有效辨识。 ⑧危化品仓库存在分装行为。	平湖市人民政府	7 月 31 日	省工矿安全专委会
19	育才村群租房	海盐县通元镇育才村	其土地性质为村集体用地，区域内企业均为租赁企业，出租方未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查并及时督促问题整改。该区域内企业存在以下问题隐患： ①浙江宇迪新能源有限公司:拉丝区域部分电气不防爆;拉丝区域使用泡沫夹芯板分隔;拉丝车间铝框打磨除尘系统采用自制的湿式除尘设备，湿式除尘系统未经正规厂家设计，未安装氢气浓度报警;未建立粉尘清扫制度,拉丝车间旋风管道下方设置邻近企业的员工宿舍。 ②嘉兴晟博家居用品有限公司：仓库周边消防通道不畅通，食堂紧临配电房，安全管理差。 ③嘉兴凯源金属制品有限公司:安全管理差。 ④海盐百丝利经编有限公司:车间与办公区域未进行防火分隔，未见相关动火作业审批记录。 ⑤嘉兴科田实业有限公司:使用非防爆设备，墙使用彩钢板搭建,厂区内采用泡沫夹芯板	海盐县人民政府	7 月 31 日	省工矿安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
			<p>分隔;厂区内有住宿,属于三合一形式。</p> <p>⑥海盐福临门家私厂:生产区域未进行有效防火分隔;打磨抛光集尘器非防爆。</p> <p>⑦海盐华尔特针织有限公司:疏散通道安全出口堵塞;污水池有毒有害气体浓度报警仪未有效运行(未通电)。</p> <p>⑧嘉兴亚华线缆有限公司:厂区值班室与食堂位置设置员工宿舍;电瓶车充电未安装定时充电装置(未采取限时安全措施)。</p> <p>⑨海盐新意包装有限公司:改变房屋使用性质;未按规定配置消防设施;调胶区域未设置静电消除器、可燃气体浓度报警器。</p> <p>⑩海盐县明鑫橡胶制品厂:与百丝丽经编未进行防火分隔,缺少安全出口,布局不符合要求;未见双重预防机制“四色图”。</p> <p>⑪嘉兴中巨密封科技有限公司:厂房、车间布局调整中;危化品仓库不符合要求(存放于二楼房间内,仓库内电气线路不防爆)。</p> <p>⑫海盐凯力得照明电器有限公司:未设置专用危化品库,危化品使用不规范;紧临车间位置设置5立方米液氧罐及1吨左右液化石油气,并设置气化装置,未进行有效分隔,未进行安全评价。</p> <p>⑬嘉兴畅鑫金属制品有限公司:厂房内使用大量瓶装液化石油气,气化设备未与气瓶有效分隔,燃烧炉区域未安装泄漏与点火失败切断装置。</p> <p>⑭嘉兴蓝图机箱有限公司:拉丝打磨粉尘除尘装置为湿式除尘,未安装氢气探测报警仪。</p>			
20	绍兴青丰气体有限公司	绍兴市袍江开发区马山镇王家埭	<p>①气体仓库与周边厂房及居民区防火间距不足。</p> <p>②设备设施老化严重,气瓶无标识,气体报警仪未校验。</p> <p>③使用淘汰电气设备。</p> <p>④安全费用投入不足。</p>	越城区人民政府	11月30日	省工矿安全专委会
21	绍兴市柯桥区马鞍街道印染企业集聚区	绍兴市柯桥区马鞍街道	<p>①自然资源和规划部门、立项审批部门、建设部门、生态环境部门、综合执法部门、应急管理部门等部门监管职责不到位。</p> <p>②区政府、开发区、街道管理不到位。</p> <p>③企业污水处理设施安全风险辨识不足,操作规程缺失,污水处理工艺随意变更。</p> <p>④污水池体坍塌风险大。</p> <p>⑤污水处理设施,大部分属于违建。</p>	柯桥区人民政府	11月30日	省工矿安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
22	浙江帕瓦新能源股份有限公司	诸暨市陶朱街道鸿程路57号	①全厂未经正规设计，新建工程项目的安全设施未执行“三同时”。 ②未完成安全验收评价。 ③擅自增加了生产过程中产生的废料、次品回收装置。 ④受限空间作业管理混乱，存在作业审批伪造签字、代签和未经审批擅自进入受限空间的现象。 ⑤制氮装置和浴室、休息室在同一个厂房内。	诸暨市人民政府	11月30日	省危险化学品安全专委会
23	罗店镇同创路两侧住宅小区集中区域	金华市婺城区罗店镇同创路两侧	①该区域志愿消防队伍人员、器材配备不足，能力素质缺失。 ②尖峰郦园小区消防控制室无人员值班、自动报警系统、自动灭火系统瘫痪，消火栓系统无水。 ③金品小区消防控制室无人员值班；自动报警系统故障点多。 ④未按要求施划消防车道和消防登高面。 ⑤消防车道和消防登高面占用情况普遍。 ⑥电动车在疏散通道违规停放充电；灭火器超使用年限。	婺城区人民政府	9月30日	省消防安全专委会
24	金华力泰皮饰有限公司	金华市金东区鞋塘办事处明丽街588号C区	①1楼钢棚及2楼车间现场危化品存放量远超当班使用量。地下槽罐与车间安全间距不足，且未见防雷防静电设施，未见防雷防静电检测报告。1楼调料区与其他区域未做好防火隔离，呈敞开状态。 ②企业生产车间防火等级为丙类，且生产车间与宿舍楼安全间距不足。大量树脂等危化品露天存放。 ③3楼车间未设置专门规范的调料间及危化品中间库。车间、调漆间部分照明、配电柜等电气设施非防爆型，可燃爆气体浓度报警仪未按规定安装。	金东区人民政府	7月31日	省工矿安全专委会
25	省级文物保护单位凤升塘古建筑群	义乌市大陈镇凤升塘村	①属地政府落实文物安全主体责任不到位，未形成有效的镇、村、户消防安全责任体系，未落实文物安全一点一策工作机制。 ②建筑内随意堆放易燃物品，房间内存放易爆制酒物品。 ③厨房明火设施设备未实施有效物理防范措施。 ④电气线路敷设不规范，住户私拉乱接普遍。 ⑤建筑内缺乏安全出口标识、应急照明，影响居民疏散逃生。 ⑥智慧用电故障率高，火灾感烟报警器等日常检测工作，未建立报警联动处置机制。 ⑦微型消防站建设不完善。	义乌市人民政府	10月31日	省旅游安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
26	武义液化石油气场站	武义县玉兰路1号	武义液化石油气储罐总容积150立方，储罐距离北侧福新集团一幢厂房间距不足30米，不符合GB51142-2015液化石油气供应工程设计规范防火间距要求。	武义县人民政府	10月31日	省城市运行安全专委会
27	衢州市衢江区东华纸制品有限公司	衢州市衢江区天湖南路62号	场地内“一场多租”（租赁有5家企业），其中3家隐患较多： 1.衢州市衢江区东华纸制品有限公司： ①未认真执行隐患排查制度、消防巡查制度等，未定期对承租企业开展安全隐患排查，督促承租方落实隐患整改。 ②单层丙类建筑约8000m ² ，未将生产、仓储区域作防火分区。 ③生产厂房内重点防范区域视频监控故障，未设置火灾自动报警系统。 ④生产厂房多处电气线路私拉乱接，用电不规范。 ⑤存在电瓶车占用消防通道、车间内充电、烈日暴晒等现象。 ⑥危险化学品存放、使用不符合规范要求。 2.衢州信辉塑料配件有限公司租用厂房（丙类）隔墙不满足耐火等级要求。 3.浙江朴舍家居有限公司丙类仓库内设置的办公区域不满足耐火等级要求。	衢州智造新城管委会	9月30日	省工矿安全专委会
28	开化县曙光物业管理有限公司（凤凰盛世小区）	开化县芹阳办事处江宁路36号	①火灾自动报警系统不能正常使用，需对地下室及高层住宅部分所有点位进行排摸，线路重新修复。 ②火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统不能正常使用。 ③排烟设施管道已腐烂，风机已损坏，需重新铺设。 ④防火卷帘损坏超过该防火分区设施总数的50%，地下室防火卷帘损坏，消防器材破损严重。 ⑤疏散指示标志灯损坏率大于标准规定设置数量的30%。	开化县人民政府	10月31日	省消防安全专委会
29	普陀山社区卫生服务中心	舟山市普陀山梅岑路95号	①未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 ②该建筑门诊楼楼梯间未形成封闭楼梯间。 ③病房楼疏散楼梯间内使用木质装饰板装修，装修材料不符合GB50222的规定。	普陀区人民政府	10月31日	省消防安全专委会
30	岱山县、嵊泗县帆张网渔船	岱山县、嵊泗县	帆张网渔船在出海及返航途中因稳性不足易沉没，事故险情易发多发，年内需淘汰整治存量帆张网渔船200艘。	岱山县、嵊泗县人民政府	12月31日	省涉海涉渔专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
31	台州莱登户外用品有限公司	三门县海润街道枫坑工业园区	①消防车道上违规搭建平台，占用消防车道。 ②火灾自动报警系统不能正常运行。 ③消防水泵不能正常联动启动。 ④仓库区未按要求设置自动喷水灭火系统。 ⑤消防控制室操作人员未按规定持证上岗。 ⑥丙类厂房内设置冷库，有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。 ⑦已设置消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换。	三门县人民政府	8月31日	省消防安全专委会
32	浙江天成自控股份有限公司	天台县白鹤镇济公大道1618号	①喷塑作业场所防爆区内存在非防爆电气设备（灯、配电柜）。 ②发泡车间设备设施未进行定期维护保养，部分设备、管道存在生锈腐蚀严重。 ③发泡车间未设置自动灭火系统，反应釜电机、打料泵存安全附件缺失。 ④危化品仓库和危化品投料间未经专业设计，投料间外部分危化品及丙类物料未进行专库储存，现场采用塑料油抽抽取脱膜剂。	天台县人民政府	10月31日	省工矿安全专委会
33	温岭市耀雨塑胶有限公司	温岭市横峰街道第二鞋业集聚区	①火灾自动报警不能正常运行，厂房自动喷水灭火系统喷淋泵无法正常联动。 ②厂房内疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%，防火门损坏的数量超过50%，消防控制室值班人员无证上岗。 ③厂房内胶水、油漆等易燃易爆物品存放区域未防火分隔。	温岭市人民政府	9月30日	省消防安全专委会
34	台州市巨锦工艺品有限公司	台州市黄岩区院桥镇院店路15号	①干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 ②木粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置,除尘器放置不符合要求。 ③喷漆室使用非防爆电气设备，未设置可燃气体泄漏报警器。 ④调漆作业未在调漆室内进行。	黄岩区人民政府	6月30日	省工矿安全专委会
35	景宁畲族自治县实达液化气有限公司	景宁畲族自治县鹤溪街道人民南路1095号	其场所西侧大门距离马路6.3米、南侧距离景宁第一中学围墙32.3米、北侧围墙距离早塔小区52.6米，不符合安全设计要求。	景宁县人民政府	10月31日	省城市运行安全专委会

序号	隐患单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	整改期限	督办单位
36	丽水市电池厂	丽水经济技术开发区金亭路25号	<p>该公司为宗地企业，厂区内共有5幢厂房、租赁企业4家。存在“一厂多租”情况，且该宗地企业不存在生产环节。宗地与租赁企业之间、租赁企业之间均未签订安全管理协议，未明确各自的职责。主要隐患问题：</p> <p>1.丽水市锦图家具有限公司： ①木制品打磨车间设置在非框架多层厂房内，同一时间内作业人数超过10人。 ②油漆储存场所未设置机械通风装置，使用不防爆电子秤，未设置单独调漆间，在油漆储存场所内进行调漆作业。 ③木制品打磨区域、喷漆间电气设备、套管不符合防爆要求。 ④可燃气体报警器未正常使用。</p> <p>2.丽水市乐前高新材料有限公司：二楼厂房存在办公与生活设施。</p> <p>3.丽水市绿王物资回收有限公司：从事废机油回收处置，安全条件差。</p>	丽水经济技术开发区管委会	9月30日	省工矿安全专委会
37	原景宁县造纸厂	景宁畲族自治县鹤溪街道叶府前9号	<p>厂房占地面积约5100平方米，出租给景宁畲族自治县实信竹木制品有限公司等4家竹木加工企业和7家竹木加工个体户。存在问题：</p> <p>①该区块一条道路，大门一个出口，而且消防车整条通道不能满足消防车通行。 ②区块企业均为竹木制品企业，个体户为锯板、竹木半成品加工的个体户，企业和个体都存储大量的可燃物。 ③企业和个体户均存在用电不规范情况严重，用电线路老化。 ④部分个体户粉尘过多，除尘设备安装不到位。 ⑤附近居住人员密集，且大多为租户和老年人，管理不到位。 ⑥基础设施差，违章建筑多，系危旧房，有坍塌危险。 ⑦建筑间隔小，生产设施陈旧，安全通道不畅。</p>	景宁县人民政府	8月31日	省工矿安全专委会
38	G528国道洋条岭道路隐患路段	G528国道65KM-68KM+500M路段	<p>自2017年至今该路段共发生一般程序事故12起，其中死亡事故9起，死亡10人。其设计为双向两车道，过境重型货车多，长下坡，连续转弯，车辆通行时容易诱发刹车片过热，导致刹车失灵，引发事故。需增设一条紧急避险车道，配建服务站，同时对车道安装测速探头以控制车速。</p>	遂昌县人民政府	11月30日	省道路交通安全专委会

(信息公开形式：依申请公开)

浙江省安全生产委员会办公室

2023年3月2日印发
